

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 12

"07" февраля 2017 г.

г. Орск

При осмотре лазерного принтера HP LaserJet Pro M125ra
выявлены следующие дефекты:

№	Дефекты и повреждения	Виды работ по устранению дефекта	Срок устранения
1	Износ роликов подачи бумаги	Замена роликов для подачи бумаги	20.02.2017
2	Износ тормозной (отделения) площадки (Separation Pad)	Замена тормозной площадки	20.02.2017

Составили:

Руководитель административно-хозяйственного отдела

Малыгин

Малыгин П. Л.

Системный администратор

Кутепов

Кутепов Р. М.