

ООО «Люттик»

В результате проведения испытаний были получены следующие результаты:

Табл. 1 (Сводная таблица испытаний стеллажей)

Сводная таблица замеров при испытаниях металлического стеллажа на нагрузки						
№ п/п	Дата, время	Показания, ДОСМ-3, мм	Нагрузка кгс	Прогиб полки, мм	Температура t, влажность %	Примечания
1	12.08.2019 12:51	0	0	0	18 \ 65	Нагрузка на центр ребра полки 0,8 мм 1900x300
2	12:58:00	0,51	20	6	18 \ 65	
3	13:00:00	1,41	40	27	18 \ 65	Ребро полки сломалось

при испытаниях использовался домкрат 4 кг

При проведении внешнего осмотра на поверхностях деталей стеллажей видимые дефекты не выявлены (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55525-2017). По результатам проведения испытаний стеллажи ООО «Люттик» **соответствуют/не соответствуют** требованиям нормативной документации и являются пригодными для дальнейшей эксплуатации.

Дата следующего испытания не позднее 20.08.2020.

На ячейках стеллажей вывешены таблички с указанием: номера стеллажа, нагрузки при испытании (F кг), их грузоподъёмности (Q кг), даты следующего испытания, за подписью зав. хозяйством Иванова И.И.

Подписи членов комиссии:

_____Иванов И.И.
_____Петров А.А.

«21» августа 2019 г.

Табличка на стеллаж

Номер стеллажа	Нагрузка при испытании	Грузоподъёмность	Дата испытания		Иванов И.И
			Тек.	Буд.	
1/151.14	195	100	20.08.19	20.08.2020	