

ООО «СтройДом»
Акт технического осмотра здания

г. Челябинск

15.04.2018 г.

В связи с возникшей необходимостью, на основании Приказа № 47-Р № 10.04.2018 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии:	Заместитель директора Орлов Е.М.
Члены комиссии	Главный инженер Семенов А.К.
	Технолог Тушкин В. Р. .

проведен технический осмотр здания, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Тракторная, д.35.

Цель осмотра: установить состояние здания после зимы, выявить повреждения и элементы, требующие ремонта, а также определить пригодность его к дальнейшей эксплуатации.

В результате осмотра комиссия выявила следующие повреждения: две трещины на цокольном этаже здания (описание трещин в Приложении №1 к акту). Других повреждений не обнаружено.

Трещины рекомендуется убрать в ходе запланированного на лето 2018 года текущего ремонта фасада здания.

В целом здание подлежит дальнейшей плановой эксплуатации, угрозы для жизни и здоровья людей не представляет..

Председатель комиссии:	Заместитель директора	<i>Орлов</i>	Орлов Е.М.
Члены комиссии	Главный инженер	<i>Семенов</i>	Семенов А.К.
	Технолог	<i>Тушкин</i>	Тушкин В. Р.